

osservazione	dati del richiedente:			
<b>43</b>	Associazioni e enti morali		Associazione "Per la Valdambra"	
			nato/a	
protocollo:	residenza:	Montalto	Castelnuovo Berardenga	
2004/0010581	con			
16/07/2004	note: La firma non è leggibile.			
	allegati:	Planimetria catastale	no	Planimetria aerofotogrammetrica
		Estratto Prg vigente	no	PRG Adottato (PS)
			no	Documentazione fotografica
			no	Apposito elaborato
punto	1	localizzazione area:		
		cartografabile	si	superficie mq.
				0

sintesi: Gli osservanti rilevano che nel P.S. è presente solo una prescrizione di salvaguardia con vincolo assoluto di inedificabilità senza approfondire ulteriori aspetti di tutela non solo paesistica e ambientale ma anche sociale, senza una visione d'insieme della valle e senza considerare l'opportunità di procedere ad una riqualificazione complessiva del territorio. Si sollecita inoltre una progettazione partecipata e la realizzazione di un progetto di minimo impatto e limitato ad interventi sul territorio di assoluta e provata necessità.

tema: Schemi direttori e Aree strategiche di intervento  
A.S.I. 2.2 e A.S.I. 2.6

#### Non pertinente

parere: *Le preoccupazioni manifestate dagli osservanti sono condivise dai progettisti del Piano: gli interventi di tutela dal rischio idraulico nel territorio del Comune di Bucine e in quelli contermini sono infatti inclusi tra quelli di carattere strategico e per questi il Piano Strutturale, per quanto di propria competenza, definisce condizioni alla trasformabilità quali la redazione di uno Studio preventivo di fattibilità che valuterà la compatibilità tra gli interventi previsti e gli effetti sulle componenti paesistico-ambientali, la valutazione di impatto ambientale, la verifica delle condizioni idrauliche, idrogeologiche e geomorfologiche e la verifica di compatibilità e coerenza con le attività esistenti per quanto riguarda gli assetti agricoli produttivi. Si prevede inoltre che siano messe a punto normative in grado di contrastare i fattori che causano il rischio, quale l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli o la mancanza di manutenzione ed i restringimenti della rete scolante.*